

АКТ осмотра транспортного средства

"24" января 2020.

Начало осмотра:

"19" час. "30" мин.

Окончание осмотра:

"15" час. "10" мин.

Основание для проведения осмотра:

Место осмотра

Мною, инженером-автоэкспертом

хорошее

Гусь-Хрустальный р-р, с. Касли, ул. Механизаторов 41

Зобковым Ю. И.

произведен осмотр транспортного средства

КАЗ-21024

регистрационный номерной знак

А 146 НА 33

год и месяц выпуска

2011

№ двигателя

21067 9866840

рабочий объем (куб.см)

1568

мощность
(кВт/л.с.)

53,5/72,7

идентификационный номер(VIN)

ХТАД108908У047285

номер кузова

ав. VIN

цвет кузова

серебристый

пробег

84258

(км)

шасси №

отсут.

технический паспорт: серия -

63НК

номер

920916

Владелец, адрес , телефон *Красногородское мотоцикловское
племенное Гусь-Хрустальный р-р, с. Кудрово, ул. Школьная, 1*

Доверенное лицо, адрес , телефон

Сведения о соответствии идентификационных характеристик:

соотв.

Дата ДТП:

Тип кузова:	<input checked="" type="checkbox"/> седан <input type="checkbox"/> купе <input type="checkbox"/> фургон <input type="checkbox"/> внедорожник	Кол-во дверей:	<input type="checkbox"/> две <input checked="" type="checkbox"/> четыре <input type="checkbox"/> шесть
	<input type="checkbox"/> хетчбэк <input type="checkbox"/> универсал <input type="checkbox"/> пикап <input type="checkbox"/> минивэн		<input type="checkbox"/> три <input type="checkbox"/> пять <input type="checkbox"/> семь
	<input type="checkbox"/> лифтбек <input type="checkbox"/> родстер <input type="checkbox"/> микроавтобус		

до полнительно:

- | | | | |
|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> перед./задние брызговики | <input type="checkbox"/> спойлер передний | <input type="checkbox"/> климат-контроль | <input type="checkbox"/> АБС(антиблок.система) |
| <input type="checkbox"/> щетка рад. в цвет кузова | <input type="checkbox"/> спойлер задний | <input type="checkbox"/> доп. отопитель | <input type="checkbox"/> ПБС (противобукс.система) |
| <input type="checkbox"/> люк стеклянный | <input type="checkbox"/> накл. арок / порогов | <input type="checkbox"/> центральный замок | <input type="checkbox"/> литые диски |
| <input type="checkbox"/> механич. сдвигаем. люк | <input type="checkbox"/> защита пер. хр/черн/краш | <input type="checkbox"/> противоугон. сигнализация | <input type="checkbox"/> а/магнитола |
| <input type="checkbox"/> электр. сдвигаем. люк | <input type="checkbox"/> парктроник пер/зад | <input type="checkbox"/> тахометр | <input type="checkbox"/> авт. КПП |
| <input type="checkbox"/> багажн. (релинг) крыши | <input type="checkbox"/> наружный термометр | <input type="checkbox"/> эл. стекло-подъемн. пер/зад | <input type="checkbox"/> КПП типтроник |
| <input type="checkbox"/> тягово-цепное устройств. | <input type="checkbox"/> накладки хром. | <input type="checkbox"/> регулировка фар | <input checked="" type="checkbox"/> мех. КПП |
| <input type="checkbox"/> привод полн/пер/зад | <input type="checkbox"/> накладки окраш. | <input type="checkbox"/> круиз-контроль | <input type="checkbox"/> подкрылья |
| <input type="checkbox"/> зерк. з/вика эл./обогр | <input type="checkbox"/> натуральная кожа | <input type="checkbox"/> компьютер | <input type="checkbox"/> антикор |
| <input checked="" type="checkbox"/> фары ксенон, галоген | <input type="checkbox"/> спортивные сидения | <input type="checkbox"/> аэрбаг водит. | <input type="checkbox"/> газ. оборудование |
| <input type="checkbox"/> фары противотум./ доп. | <input type="checkbox"/> обогрев сидений | <input type="checkbox"/> аэрбаг пассаж. | <input type="checkbox"/> колпаки колес |
| <input type="checkbox"/> омыват./очистит. фар | <input type="checkbox"/> раздельн. задние сиденья | <input type="checkbox"/> аэрбаг боков | <input type="checkbox"/> дизель |
| <input type="checkbox"/> стеклоочистит. задний | <input type="checkbox"/> кондиционер | <input type="checkbox"/> усилив. рул. механизма | <input checked="" type="checkbox"/> бензин |
| <input type="checkbox"/> бампер/зерк. под цвет куз. | <input type="checkbox"/> двойной кондиционер | <input type="checkbox"/> регул. подвеска | <input type="checkbox"/> |

Дефекты эксплуатации и хранения, следы восстановительного ремонта и повреждения, не относящиеся к рассматриваемому событию:

ПРИ ОСМОТРЕ УСТАНОВЛЕНО:

*После ДТП имеются юбление кузовных
деталей.
1. Решетка радиатора - разрушение*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

замена	ремонт, час	окраска	диагн.
	X		56

3. блок-фары ЛЕВ - разрушен
 3. Капот - деформирован до 50%
 4. Краиш нер ЛЕВ - деформирован до 100%
 5. Повторяющий козырь НЕВ - разрушен
 6. Краиш фар. ПР - деформирован более 100%
 7. Тисечи буфера - вышележащие более 100%
 8. Блок-фары фар - деформирован
 9. Краиш фар. ЛЕВ - деформирован более 30%
 10. Дорога ЛЕВ - скользящие коррозии более 50%
 11. Дорога ПР - скользящие коррозии более 50%
 12. Ресоры нер. ЛЕВ - деформированы более 50%
 13. Ресоры фар ЛЕВ - деформированы более 20%

II Кузовных дефектах несущих элементов
имеют место не сидя коррозии
III Изношены уплотн. резиной

замена	ремонт, час	окраска	диагн.
X	N3	X	
X		X	
X	N1	X	
X	N2	X	
X	N3	X	
X		X	
X	N4	X	
X	N2	X	

Примечания:

В таблице могут быть использованы следующие сокращения и условные обозначения: ХХ % - примерная площадь повреждений в процентах от общей площади детали; Д - "деформировано"; НЛКП - "нарушение лакокрасочного покрытия"; ЗД - "задир"; ИРЖ - изломом ребер жесткости"; ООС - "с образованием острых складок"; РМ - "с разрывом материала"; ВМ - "с вытяжкой металла"; ГВМ - "с глубокой вытяжкой металла"; ТДМ - "в труднодоступном месте"; ИК - "с изломом каркаса"; ЧЗАМ - "частичная замена"; Л - "левая сторона"; Р - "правая сторона"

Акт составлен по наружному осмотру.

При осмотре присутствовали:



Другие заинтересованные лица

Инженер-автоэксперт

Представитель

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Зобков Ю. И.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заключение подготовил
инженер-автоэксперт

Зобков Ю. И.

(расшифровка подписи)

Дата составления акта осмотра:

24.01.2010